

ZÁCLONY, ZÁVESY, VITRÁŽKOVÉ ZÁCLONY, POŤAHOVÉ LÁTKY





ZÁCLONY

Najšetrnejším riešením je bezpochybne chemické čistenie, pokiaľ to nie je možné, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Záclony vždy perte oddelene, a dbajte na to aby bubón nebol úplne plný!
- Odstráňte prípadné kovové, plastové doplnky (krúžky, štipce, bežec)!
- Kvôli jemným pránim záclony používajte pracie vrecko alebo veľkú vankúšovú obliečku.
- Použite malé množstvo pracieho prostriedku bez chlóru a aviváže!
- Zvoľte šetrný program s teplotou vody 30°C, bez odstreďovania!
- Pred zavesením treba záclonu v každom prípade vyžehliť. Výnimku tvoria krčené látky (napr.: Krčená uni voile).
- Záclonu treba žehliť, keď je polomokrá a po vyžehlení sa môže zavesiť na garnížu.
- Pri krčených látkach treba počkať kým látka úplne uschne, až po tom ju zavesíme na garnížu!
- Nesmie sa bieliť!
- Sušiť pri izbovej teplote a dodržajte vzdialenosť od žiariče tepla!
- Sušte pri izbovej teplote, vzdialene od tepelných žiaričov
- Pri bavlnených a Blackout látkach sa môže vyskytnúť -5%-né zmenšenie látky!

Pri vydaní tovaru vyplniť podľa vzorového šálu!




Sušenie v bubnovej sušičke

1. Nesmie sa sušiť v bubnovej, sušičke 
2. Môže sa sušiť v bubnovej sušičke, pri normalnej teplote 
3. Môže sa sušiť v bubnovej sušičke, sušiť pri nízkej teplote 
4. Môže sa sušiť v bubnovej sušičke, pri šetrnom programe 







Bielenie

1. Nesmie sa bieliť/zákaz bielenia 



Chemické čistenie (čistiareň)

1. Odborné chemické čistenie šetrný postup 
2. Odborné chemické čistenie obvyklý postup 
3. Nesmie sa chemicky čistiť 

Pranie

1. Čísla uvedené na symboloch vane označujú maximálnu teplotu prania 
 
 
2. Šetrné pranie v práčke pri teplote vyznačenej na symbole 
3. Mimoriadne šetrné pranie 
4. Nesmie sa prať v práčke ani ručne, len chemické čistenie 

Žehlenie

1. Nesmie sa žehliť 
2. Žehlenie pri nízkej teplote (110°C) 
Parné žehlenie môže spôsobiť poškodenie látky.
3. Žehlenie pri strednej teplote (150°C) 
4. Žehlenie pri vysokej teplote (200°C) 